


Fotos 1 a 4: Execução de pingadeiras; execução de alvenaria da calha; regularização da calha; requadro de portas e janelas.






JM

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 5 a 8: Execução de pingadeiras; execução de alvenaria das calhas; regularização das calhas;





Fotos 9 a 12: Execução de pingadeiras; execução de alvenaria das calhas; regularização das calhas;

[Handwritten signature]



Fotos 13 a 15: Regularização de contrapiso; regularização das calhas;



Jm




Fotos 16 a 18: Regularização de contrapiso; requadro de portas e janelas; execução de reboco da platibanda; regularização da calha;




Fotos 19 a 20: Execução de reboco da platibanda; infra de instalações elétricas; execução de alvenaria e regularização da calha; execução de instalações pluviais (cobertura);




Junta G



Junta G




Junta G




Junta G

Fotos 21 a 24: Regularização de contrapiso; execução de reboco da platibanda; execução de alvenaria e regularização da calha; execução de instalações pluviais (cobertura);




Junta H




Junta H

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO




Junta H

Fotos 25 a 27: Regularização de contrapiso; execução de alvenaria e regularização da calha; execução de instalações pluviais (cobertura);



Junta I






Junta I





Junta I

Fotos 28 a 30: Concretagem da laje; execução de alvenaria da platibanda e da casa de máquinas; execução de chapisco e reboco da platibanda; execução de alvenaria da calha;

JM





Fotos 31 a 33: Concretagem da laje; execução de alvenaria da platibanda e da calha; execução de reboco da platibanda; execução de instalações hidrossanitárias;



CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO




Fotos 34 a 36: Execução de alvenaria da platibanda e da calha; execução de reboco da platibanda; execução de chapisco interno e externo; execução de instalações hidrossanitárias;



Fotos 37 a 39: Execução de alvenaria da platibanda e da calha; execução de reboco da platibanda;

jm

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO





Fotos 40 e 41: Concretagem de blocos e baldrames; impermeabilização de blocos e baldrames; execução de alvenaria; concretagem de pilares;




Fotos 42 a 45: Execução de chapisco da platibanda; execução de reboco interno; montagem de drywall; execução de instalações hidrossanitárias; execução de reboco interno;



CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO




Fotos 46 a 49: Execução de chapisco interno e externo; execução de reboco; execução de instalações hidrossanitárias;



jm

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 50 a 52: Concretagem da laje; execução de alvenaria da platibanda; execução de chapisco interno e externo;

fm

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO