

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





Fotos 1 a 4: montagem do paver, execução de pintura, execução de iluminação.







Fotos 5 a 9: Execução de pintura, execução de paisagismo.



Fotos 10 a 13: Execução de piso vinílico, execução de pintura, instalação de tanques de escovação; instalação de luminárias.




Fotos 14 a 17: Instalação de luminárias, execução de pintura, instalação de bate macas.







Fotos 18 a 21: Execução de pintura, instalação de bate macas, instalação de placas de sinalização; revisão das instalações.



Fotos 22 a 25: Execução de pintura, instalação de luminárias, revisão das instalações de ar condicionado e elétricas.



Fotos 26 a 30: Execução de pintura; pintura de meio fio; pintura do heliponto.

