

**LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO
7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 314/2023**

PROCESSO: Concorrência Pública nº 004/2021

OBJETO: Construção da Creche no Bairro Imperial

ENDEREÇO: Rua Imbuia nº s/n. Loteamento Residencial Parque Imperial. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Construtora Primarco LTDA-EPP

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Creche no Bairro Imperial no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 1º Boletim de Medição do 7º Aditivo, dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 1º Boletim de Medição do 7º Aditivo analisado:

Muro de alvenaria tijolo furado 1/2 vez com fundação: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Chapisco aplicado em alvenaria: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demões: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Portão de abrir chapa 14 PT-4 c/ferragens: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Pilar): não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Vigas) : não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Vigas): não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Pilar): não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Vigas): não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Rampa de acesso em concreto não estrutural: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2": não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Muro arrimo padrão goinfra em canaleta sem revestimento - (com altura até 2,50m) -incluso fundação: já foram executados 77,70% desse serviço

Lastro de brita: " não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Alambrado com poste de concreto e cinta armada padrão: " não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Escada em concreto armado moldado in loco, FCK 25 MPA: " não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4: " não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Portão de abrir 01 folha tela/tubo 2": não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.





Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm – amarela: não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Blocos): não foram executadas nenhum serviço referente a essa etapa.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente 13º Boletim de Medição analisado, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

Fotos 01: Blocos de concreto para execução do Muro de Arrimo



Fotos 02: Limpeza e mobilização da obra para retomada



Foto 03: Armação em espera para pilares do Muro de arrimo



Foto 04: Armação em espera para pilares do Muro de arrimo



Rafaiane Gonçalves Purcino

Engenheira Civil

CREA 1017759553D-GO

Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA: 1017759553D-GO
Secretaria de Obras