


4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



11




Fotos 1 a 3: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento em paredes e teto; execução de instalações de esgoto e pluvial externo; execução de instalações elétricas;






100



Fotos 4 a 8: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações de esgoto e pluvial externo; execução de instalações elétricas;

11




Junta C

AM



Fotos 9 a 12: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de massaamento de paredes e teto; execução de instalações de esgoto e pluvial externo; execução de instalações elétricas;

MM



PM




Fotos 13 a 16: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações de esgoto e pluvial externo; execução de instalações elétricas;

MM



PM




Fotos: 17 a 20: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações de esgoto e pluvial externo; execução de instalações elétricas;

LM



Fotos 20 a 22: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas;

MM



MM



Fotos 23 a 26: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas;

MM



Fotos 27 a 29: Execução de revestimento cerâmico; montagem de esquadrias; execução de instalações elétricas;




Fotos 30 a 32: Execução de instalações elétricas; execução de revestimento cerâmico; montagem dos equipamentos de ar condicionado; 1º e 2º demão de massaamento de paredes e teto;

[Handwritten signature]



Fotos 33 a 35: Montagem do forro; 1º e 2º demão de maseamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas;

[Handwritten signature]



Junta K




Junta K



Junta K

Fotos 36 a 38: Montagem do forro; 1º e 2º demão de massaamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas; montagem dos equipamentos de ar condicionado;




Fotos 39 a 41: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas;

11




Fotos 42 a 44: Execução de revestimento cerâmico; montagem das telhas; execução de instalações elétricas;

JM



MM



Fotos 45 a 48: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas; montagem dos equipamentos de ar condicionado;



Fotos 49 a 51: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas; montagem dos equipamentos de ar condicionado;

M


CNPJ: 02.500.304/0001-43

OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 52 a 54: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas;

MM



Fotos 55 a 57: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas; montagem dos balcões em granito; montagem de esquadrias; montagem dos equipamentos de ar condicionado;

LM




Fotos 58 a 60: 1º e 2º demão de masseamento de paredes; execução de instalações elétricas; montagem dos balcões em granito; montagem de esquadrias;

LM



Fotos 61 a 62: Monta 1º e 2º demão de massaamento de paredes; execução de instalações elétricas; montagem dos balcões em granito; montagem de esquadrias;

LM



Fotos 63 a 64: Montagem da estrutura metálica; execução de instalações;

11