


4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:




Fotos 1 a 3: Execução de revestimento cerâmico; execução de instalações elétricas; instalação de portas de madeira;

[Handwritten signature]



Fotos 4 a 5: Execução de revestimento cerâmico; instalações de portas de madeira;



Handwritten signature



Fotos 6 a 10: Execução de revestimento cerâmico; instalação de equipamentos de ar condicionado; execução de primeira demão de pintura; instalação de portas de madeira;



Fotos 11 a 12: Instalação de equipamentos de ar condicionado; execução de primeira demão de pintura; instalação de portas de madeira; execução de revestimento cerâmico;

[Handwritten signature]



Fotos: 13 a 14: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas; instalação de equipamentos de ar condicionado;



Fotos 15 a 16: Execução de revestimento cerâmico; 1º e 2º demão de masseamento de paredes e teto; execução de instalações elétricas; instalação dos equipamentos de ar condicionado;

Handwritten signature



Fotos 17 a 18: Execução de instalações elétricas; instalação de equipamentos de ar condicionado;



[Handwritten signature]





Fotos 19 a 23: Execução de revestimento cerâmico; execução de instalações elétricas; execução de instalações de esgoto e pluvial externo;



Handwritten signature



Fotos 23 a 27: Execução de revestimento cerâmico; execução de instalações de ar condicionado; montagem da estrutura metálica;



Fotos 28 a 30: Execução de revestimento cerâmico; instalação de equipamentos de ar condicionado;

[Handwritten signature]



Fotos 31 a 33: Execução do revestimento cerâmico; montagem da pele de vidro;

[Handwritten signature]