

---

**LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO**  
**CONTRATO Nº 314/2021**

**PROCESSO:** Tomada de Preço nº 004/2021

**OBJETO:** Construção de Creche Pró-infância tipo I (FNDE)

**ENDEREÇO:** Rua Imbuia, SN, Loteamento Parque Imperial, CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Construtora Primarco LTDA

---

**1. Apresentação**

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Creche Pró-infância tipo I FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 15º Boletim de Medições dos serviços realizados pela empresa contratada.

**2. Laudo Técnico**

*2.1. Serviços Executados*

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 15º Boletim de Medições analisado:

**Serviços Preliminares:** Fase concluída **100%**.

**Movimento de Terra para Fundações:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **99,71%** dos serviços de movimento de terra para fundações.

**Fundações:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **93,03%** dos serviços de sistema de fundações.

**Superestrutura:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **96,45%** dos serviços de superestrutura.

**Sistema de Vedações Vertical:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **59,72%** dos serviços de sistema de vedação vertical.

**Esquadrias:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Sistema de Cobertura:** Foram executados **14,6%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **50,34%**.

**Impermeabilização:** Fase concluída **100%**.

**Revestimento Interno e Externo:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **48,22%** dos serviços de revestimento interno e externo.

**Sistemas de Piso:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **22,43%** dos serviços de sistemas de piso.

**Pintura e Acabamentos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações Hidráulicas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **54,82%** dos serviços de instalações hidráulicas.

**Drenagem de águas pluviais:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **81,21%** dos serviços de drenagem de águas pluviais.

**Instalações Sanitárias:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **48,68%** dos serviços de instalações sanitárias.

**Louças acessórios e metais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações de Gás Combustível:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Sistema de Proteção Contra Incêndio:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações Elétricas e Telefônicas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,12%** dos serviços de instalações elétricas e telefônicas.

**Instalações de Climatização:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **37,18%** dos serviços de instalações elétricas e telefônicas.

**Instalações de Rede Estruturada:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **1,28%** dos serviços de instalações elétricas e telefônicas.

**Sistema de Exaustão Mecânica:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Serviços de proteção contra descargas elétricas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **29,29%** dos serviços de proteção contra descargas elétricas.

**Serviços Complementares:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Serviços Finais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Mensalista:** Foram executados **1,02%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **39,01%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 15º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.


#### Relatório Fotográfico

**Fotos 01, 02 e 03:** Início do telhamento.





Creche Parque Imperial  
quarta-feira, 17 de setembro de 2025 15:28  
-18,1516S -47,9571W



Beatriz Campos Vasconcelos

Engenheira Civil  
CREA: 1019920475D-GO  
Secretaria de Obras

Beatriz L. Vasconcelos.

**Beatriz Campos Vasconcelos**

**Engenheira Civil**

**CREA: 1019920475 D-GO**