

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº 059/2023 REFERENTE: 14ª MEDIÇÃO E A 2ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO
DE ADITIVO

PROCESSO: Tomada de Preço nº 001/2023

OBJETO: Reforma do CMEI Professor Anibal Rosa do Nascimento

ENDEREÇO: Rua 96, S/N Bairro Castelo Branco. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Jaspe Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 14º Boletim de Medição e o 2ª Medição do 4º Aditivo dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados 14ª Medição

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 14º Boletim de Medição e o 1ª Medição do 4º Aditivo analisado:

Serviços Preliminares: Já Foram realizados 100% desse serviço.

Transporte: Já foram realizados 100% desse serviço.

Serviços em Terra: Já foram realizados 39,99% desse serviço.

Fundações e Sondagem: Já foram realizados 80,00% desse serviço.

Estruturas: Já foram realizados 79,63% desse serviço.

Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado: Já foram realizados **84,01%** desse serviço.

Instalações Hidrossanitárias: Já foram realizados **89,30%** desse serviço.

Instalações Especiais: Já foram realizados **100%** desse serviço.

Alvenaria e Divisórias: Já foram realizados **84,79%** desse serviço.

Impermeabilização: Fase concluída **100%**.

Estruturas de Madeira: Já foram realizados **81,91%** desse serviço.

Esquadrias Metálicas: Já foram realizados **94,19%** desse serviço.

Esquadrias de Madeira: Já foram realizados **72,73%** desse serviço.

Cobertura: Já foram realizados **80,31%** desse serviço.

Revestimento de Parede: Já foram realizados **74,34%** desse serviço.

Revestimento de Piso: Já foram realizados **89,59%** desse serviço.

Ferragens: Já foram realizados **74,10%** desse serviço.

Administração: Já foram realizados **95,00%** desse serviço.

Pintura: Já foram realizados **85,53%** desse serviço.

Diversos: Já foram realizados **74,12%** desse serviço.

2.2. Serviços Executados 2ª Medição do 4º Aditivo

Serviços Preliminares: Já Foram realizados **100%** desse serviço.

Transporte: Já foram realizados **100%** desse serviço.

Cobertura: Já foram realizados **-2,14%** desse serviço.

Estruturas: Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

Alvenaria e Divisórias: Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

Revestimento de Parede: Já foram realizados **31,06%** desse serviço.

Esquadrias Metálicas: Já foram realizados **25,51%** desse serviço.

Revestimento de Piso: Já foram realizados **96,14%** desse serviço.

Pintura: Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

Instalações Hidrossanitárias: Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente 14º Boletim de Medição e o 2ª Medição do 4º Aditivo analisado, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

Fotos 01: Instalação de revestimento de parede nos banheiros infantis



Fotos 02: Apiloamento do pátio superior



Foto 03: Instalações das grelhas de água pluvial



Foto 04: Pintura interna das salas



RAFAELANE GONÇALVES PURCINO

ENGENHEIRA CIVIL FISCAL

CREA: 1017759553D-GO