

Vistoria Medição do 1º Termo Aditivo

**Obra:** Creche Parque Imperial em Catalão-GO.

**Empresa:** Construtora Primarco Ltda.

**Medição:** Medição do 1º Termo Aditivo.

**Contrato:** 314/2021.

**Concorrência pública:** 004/2021.

Relatório Fotográfico



Foto 1: Perfuração para estacas.

DRIELID ALVES ROCHA  
Engenheira Civil  
CREA 1017425910 D-GO





Foto 2: Estacas perfuradas no Bloco 1.



Foto 3: Estacas perfuradas no Bloco 2.

*DRIELID ALVES ROCHA*  
Engenheira Civil  
CREA 10174269/10 D-GO






Foto 4: Estacas.




Foto 5: Estacas.

DRIELID ALVES ROCHA  
Engenheira Civil  
CREA 1017426910 D-GO