

Vistoria 11º Medição

Obra: Creche Parque Imperial.

Bairro: Parque Imperial.

Empresa: Construtora Primarco Ltda.

Medição: 10ª medição.

Contrato: 314/2021.
004/2021.

Concorrência pública:

Relatório Fotográfico



Foto 1: Concretagem das tampas das caixas de passagem.





Foto 2: Execução de rede sanitária.






Foto 3: Drenagem de águas pluviais.





Fotos 4, 5 e 6: Chegada do material para a execução do steel frame.


Drielid Alves Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 1017426910 - D/GO