

---

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO N° 141/2024

**PROCESSO:** Tomada de Preço n° 002/2022

**OBJETO:** Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

**ENDEREÇO:** Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

---

### 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 11º Boletim de Medições dos serviços realizados pela empresa contratada.

### 2. Laudo Técnico

#### 2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 11º Boletim de Medições analisado:

**Serviços Preliminares:** Fase concluída **100%**.

**Movimento de Terra para Fundações:** Fase concluída **100%**.

**Fundações:** Fase concluída **100%**.

**Sistema de Vedação Vertical:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **91,8%** dos serviços de sistema de vedação vertical.

**Superestrutura:** Foram executados nesse período **97,1%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Esquadrias:** Foram executados **4,9%** dos serviços relacionados a este grupo.



Secretaria de Obras

**Sistema de Cobertura:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,3%** dos serviços de cobertura.

**Impermeabilização:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

**Revestimento Interno e Externo:** Foram executados **70,0%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Sistemas de Piso:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **18,1%** dos serviços de impermeabilização.

**Serviços Complementares:** Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Elétricas e Telefônicas:** Foram executados **24,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Serviços de proteção contra descargas elétricas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

**Instalações de Gás Combustível:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações Hidráulicas:** Foram executados **4,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Sanitárias:** Foram executados **67,7%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Louças acessórios e metais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Sistema de Proteção Contra Incêndio:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Pintura e Acabamentos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Serviços Complementares:** Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Serviços Finais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Mensalista:** Foram executados **8,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **51,90%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 11º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

**Fotos 01 e 02:** Delimitação do pátio central – baldrames, pilares e vigas superiores executados.






9


Fotos 03 e 04: Eletrodutos instalados.




**Foto 05:** Quadro instalado.



Fotos 06, 07 e 08: Fossa séptica e sumidouros.



B



Escola Flamboyant  
quarta-feira, 4 de junho de 2025 13:54  
-18,2007S -47,9420W



Beatriz Campos Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA: 1019920475D-GO  
Secretaria de Obras

Beatriz l. Vasconcelos.

**BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS**

**ENGENHEIRA CIVIL**

**CREA: 1019920475 D/GO**