




5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



059



Fotos 01 a 04 – Reboco Fachada, Reboco Interno, Contrapiso (exceto banheiros)

Ant



Fotos 05 e 06 – Reboco Interno, Contrapiso (exceto banheiros)


[Handwritten signature]



Junta C




Laje Junta C



Laje Junta D



Fotos 07 a 09 –Reboco Interno, Contrapiso (exceto banheiros) e calha de concreto nas lajes



Fotos 10 a 12 –Alvenaria, Contrapiso (exceto banheiros) e calha de concreto na laje E

[Handwritten signature]


063



Fotos 13 a 15 – Escavação de baldrames e blocos (I), formas de baldrames (J), baldrames concretadas, impermeabilizadas (K)


[Handwritten signature]

064




Fotos 16 a 18 – Baldrame impermeabilizada e marcação de alvenaria (L), escavação de baldrame (M) e estacas concretadas (M, N)

[Handwritten signature]




Fotos 19 a 21 – Baldrame impermeabilizada e marcação de alvenaria (L), escavação de baldrame (M) e estacas concretadas (M, N)


[Handwritten signature]



Junta Q



Junta R



Junta S

Fotos 22 a 24 – Pilares, alvenaria e contrapiso (Q), Alvenaria e contrapiso (R), baldrame impermeabilizadas e
marcação de alvenaria (S)

[Handwritten signature]