

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO N° 042/2022

PROCESSO: Tomada de Preço n° 002/2022

OBJETO: Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

ENDEREÇO: Ruas 01, n° 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 12º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 12º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Fase concluída **100%**.

Movimento de Terra para Fundações: Fase concluída **100%**.

Fundações: Fase concluída **100%**.

Sistema de Vedação Vertical: Foram executados **94,4%** dos serviços relacionados a este grupo.

Superestrutura: Foram executados nesse período **100%** dos serviços relacionados a este grupo.

Esquadrias: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **4,9%** dos serviços de esquadrias.

Sistema de Cobertura: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,3%** dos serviços de cobertura.

Impermeabilização: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

Revestimento Interno e Externo: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **70,0%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

Sistemas de Piso: Foram executados **65,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Elétricas e Telefônicas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **24,8%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

Serviços de proteção contra descargas elétricas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

Instalações de Gás Combustível: Foram executados **8,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Hidráulicas: Foram executados **95,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Sanitárias: Foram executados **96,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

Louças acessórios e metais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Sistema de Proteção Contra Incêndio: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura e Acabamentos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Serviços Complementares: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **44,8%** de serviços complementares executados.

Serviços Finais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Mensalista: Foram executados **8,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **59,90%**.




Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 12º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico



Foto 01: Delimitação do pátio central – baldrames, pilares e vigas superiores executados.



Fotos 02, 03, 04 e 05: Piso desempenado executado.



Fotos 06 e 07: Levantamento da alvenaria da central de gás e instalação do reservatório.



Fotos 08, 09, 10 e 11: Fossa séptica e sumidouros.



10



Escola Flamboyant
sexta-feira, 27 de junho de 2025 09:21
-18,2007S -47,9420W



Escola Flamboyant
sexta-feira, 27 de junho de 2025 09:20
-18,2006S -47,9420W

Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras

Beatriz C. Vasconcelos.

BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 1019920475 D/GO

Secretaria de Obras