




Junta A



Reservatório Junta A



Fotos 01 e 02 – Execução de instalações hidrossanitárias, infra de instalações elétricas, execução de reboco externo do reservatório




U N K



*[Handwritten signature]*




*Handwritten signature in blue ink.*



Fotos 03 a 09 – Execução de instalações hidrossanitárias, infra de instalações elétricas e alvenaria das calhas



*[Handwritten signature]*



Fotos 10 a 12 – Execução de reboco interno e calha de concreto na laje E

*[Handwritten signature]*



Foto 13 – Montagem das vigas de cobertura, montagem do escoramento




Foto 14 – Montagem das vigas de cobertura, montagem do escoramento e montagem da laje protendida



Handwritten signature in blue ink.



*[Handwritten signature]*



Fotos 15 a 19 – Alvenaria respaldada (L, K), Alvenaria de 1° etapa (I e J), nivelamento e compactação, contrapiso (K e L), concretagem de pilares



Foto 20 – Montagem das vigas de cobertura, montagem de escoramento e montagem da laje protendida

*[Handwritten signature]*



Junta M




Junta N

*Handwritten signature in blue ink.*



Fotos 21 a 24 – Escavação de baldrame (M) e estacas concretadas (M, N, O e P)

*[Handwritten signature]*



Fotos 25 e 26 – Execução de alvenaria, montagem de pilares, concretagem de pilares (R), concretagem de contrapiso

*[Handwritten signature]*