

Vistoria 6ª Medição

Obra: Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento

Empresa: Jaspe Construtora e Incorporadora

Medição: 6ª medição


Contrato: 059/2023

Tomada de Preço: 001/2023

Relatório Fotográfico

Relatório fotográfico de vistoria dos itens executados na Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento.


Foto 01: Emassamento e pintura das paredes e tetos das Salas 3, 4 e 5.



Fonte: Próprio autor (2024)




Foto 02: Emassamento e pintura das paredes e tetos das Salas 3, 4 e 5.



Fonte: Próprio autor (2024)




Foto 03: Assentamento do revestimento cerâmico das paredes das Salas 3, 4 e 5



Fonte: Próprio autor (2024).




Foto 04: Assentamento do revestimento cerâmico das paredes das Salas 3, 4 e 5



Fonte: Próprio autor (2024).




Foto 05: Instalação dos peitoris (em granito) e janelas de alumínio nas Salas 3, 4 e 5



Fonte: Próprio autor (2024)


Rafaela Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-GO 1017759553D-GO


Rafaela Gonçalves Purcino
Engenheira Civil – Fiscal
CREA – 1017759553D-GO