



4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:






Fotos 1 a 2: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais;



Fotos 3 e 4: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais;





Fotos 5 a 8: Execução de pintura; instalação de luminárias e acabamentos; instalação de bate macas; instalação de acabamentos do sistema de combate ao incêndio;



Fotos 9 a 12: Execução de pintura das fachadas; instalação de letreiros; concretagem das rampas de acesso; execução do piso intertravado (Paver); instalação dos portões de acesso ao Hospital;



Fotos 13: Execução de pintura; instalação de postes de iluminação; execução de paisagismo.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

[Handwritten signature]