

Vistoria 11^a Medição

Obra: Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento

Empresa: Jaspe Construtora e Incorporadora

Medição: 11^a medição

Contrato: 059/2023

Tomada de Preço: 001/2023

Relatório Fotográfico

Relatório fotográfico de vistoria dos itens executados na Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento.

Foto 01: Situação atual da área de serviço.




Fonte: Próprio autor (2024)

Fotos 02 e 03: Situação atual da cozinha.



Fonte: Próprio autor (2024)

Foto 04: Situação atual da despensa.



Fonte: Próprio autor (2024)

Foto 05: Situação atual do DML.



Fonte: Próprio autor (2024)

Rafaiane Gonçalves Purcino
Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil – Fiscal
CREA – 1017759553D-GO

Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-GO 1017759553D-GO