


4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Corredor Juntas A - C



Junta B

Fotos 1 e 2: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;



Corredor Juntas D - E



Junta D

Fotos 3 e 4: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;



Corredor Junta G




Junta F

Leonardo Martins
Prestador de Serviços de Construção Civil
Parceria Construtora do Catalão

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 5 a 7: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;




Fotos 8 a 11: Execução de pintura; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de portas;

Leonardo Martins
Sócio Diretor das Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 12: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas;




Fotos 13 a 15: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas;

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO



Fotos 16 a 18: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas;



Fotos 19 a 20: Execução de revestimento cerâmico da piscina e do espelho d'água.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

CNPJ: 02.500.304/0001-43
OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO