

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:




Fotos 1 a 4: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;




Fotos 5 e 6: Execução de pintura; instalação do piso vinílico;



Fotos 7 a 9: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;



Fotos 12 e 13: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos; instalação de bate macas;



Jardim Junta R



Junta R

Fotos 14 e 15: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas; instalação de bate macas; execução do paisagismo;



Fotos 16 a 18: Instalação de letreiros; execução de paisagismo; instalação de corrimões e guarda-corpo;