

Vistoria 8º Medição

Obra: Creche Parque Imperial, Bairro:

Empresa: Construtora Primarco Ltda.

Medição: 8ª medição.

Contrato: 314/2021.

Concorrência pública: 004/2021.

Relatório Fotográfico



Foto 1: Limpeza






Foto 2: Limpeza para retorno das atividades Solários



Foto 3: Estacas da fundação do Reservatório de água

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the document.




Foto 4: Limpeza do contrapiso Bloco A





Foto 5: Limpeza do contrapiso Bloco B


Drielid Alves Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 1017426910 - D/GO