

Vistoria 7<sup>a</sup> Medição

**Obra:** Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento

**Empresa:** Jaspe Construtora e Incorporadora

**Medição:** 7<sup>a</sup> medição


**Contrato:** 059/2023

**Tomada de Preço:** 001/2023

Relatório Fotográfico

Relatório fotográfico de vistoria dos itens executados na Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento.

**Foto 01:** Alvenaria da Platibanda dos Corredores




**Fonte:** Próprio autor (2024)

**Foto 02:** Chapisco, Emboço e Reboco da Platibanda dos Corredores




**Fonte:** Próprio autor (2024)

**Foto 03:** Alargamento e concretagem da viga baldrame da cozinha




**Fonte:** Próprio autor (2024)

**Foto 04:** Concretagem de pilares, vergas e contraverga



**Fonte:** Próprio autor (2024)

**Foto 05:** Alvenaria da cozinha



**Fonte:** Próprio autor (2024).

*Rafaiane Gonçalves Purcino*  
Rafaiane Gonçalves Purcino  
Engenheira Civil – Fiscal  
CREA – 1017759553D-GO

*Rafaiane Gonçalves Purcino*  
Rafaiane Gonçalves Purcino  
Engenheira Civil  
CREA-GO 1017759553D-GO