





FOTOS 1 E 2 – JUNTA A: Pilares finalizados, montagem de vigas aéreas e alvenaria restante



FOTOS 3 E 4 – JUNTA B: Levantamento de alvenaria, armação e montagem de forma de pilares



FOTOS 5 E 6 – JUNTA C: Desforma e impermeabilização de blocos e baldrame



FOTOS 7 E 8 – JUNTA D: Regularização da superfície dos blocos com concreto magro, armação , montagem e concretagem de blocos.



FOTO 9 – JUNTA E: Escavação de baldrame.



FOTO 10 - VISTA GERAL DO CANTEIRO

