
LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 042/2022

PROCESSO: Tomada de Preço nº 002/2022

OBJETO: Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

ENDEREÇO: Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 13º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 13º Boletim de Medição, analisado:

Serviços Preliminares: Fase concluída 100%.

Movimento de Terra para Fundações: Fase concluída 100%.

Fundações: Fase concluída 100%.

Sistema de Vedação Vertical: Foram executados 94,4% dos serviços relacionados a este grupo.

Superestrutura: Foram executados nesse período 100% dos serviços relacionados a este grupo.

Esquadrias: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo 4,9% dos serviços de esquadrias.

Sistema de Cobertura: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **65,1%** dos serviços de cobertura.

Impermeabilização: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

Revestimento Interno e Externo: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **70,0%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

Sistemas de Piso: Foram executados **65,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Elétricas e Telefônicas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **25,4%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

Serviços de proteção contra descargas elétricas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

Instalações de Gás Combustível: Foram executados **8,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Hidráulicas: Foram executados **100%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Sanitárias: Foram executados **96,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

Louças acessórios e metais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Sistema de Proteção Contra Incêndio: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura e Acabamentos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Serviços Complementares: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **44,8%** de serviços complementares executados.

Serviços Finais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Mensalista: Foram executados **9,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **68,9%**.


Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 13º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico


Foto 01: Execução da cobertura do bloco da secretaria




Fotos 02: Piso dos Corredores dos blocos



Fotos 03: Calçada da entrada



Fotos 04: Casa de Gás e A.R.R.S



Rafaiane G. Purcino

Rafaiane Gonçalves Purcino

Engenheira Civil

CREA: 1017759553 D-GO

Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA: 1017759553D-GO
Secretaria de Obras