

Vistoria 1º Medição do 2º Termo de Aditivo

Obra: Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento

Empresa: Jaspe Construtora e Incorporadora

Medição: 1ª Medição do 2º Termo de Aditivo.

Contrato: 059/2023.

Tomada de Preço: 001/2023.

Relatório Fotográfico

Relatório fotográfico de vistoria dos itens executados na Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento.

Foto 01: Demolição manual de alvenaria danificada



Fonte: Próprio autor (2024)



Foto 02: Demolição manual de alvenaria danificada



Fonte: Próprio autor (2024)

Foto 03: Escavação manual de valas para estacas, blocos e viga baldrame



Fonte: Próprio autor (2024)



Foto 04: Armação e concretagem de estacas, blocos e vigas baldrames



Fonte: Próprio autor (2024)




Foto 05: Estruturação do telhado para cobertura em fibrocimento



Fonte: Próprio autor (2024)

Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-GO 1017759553D-GO



Rafaiane Gonçalves Purcino
ENGENHEIRA CIVIL - Fiscal
CREA: 1017759553 D/GO