

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

Razão Social / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LI ENGENHARIA LTDA	04.483.751/0001-67			
Endereço				Telefone
RUA ALINE, RUA ALINE, 209, 75708000, VILA MARIA, CATALAO-GO				(34) 6434414376

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	2834	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2023	212799	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004781	2023004781
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.738.163,90	49.700,00	8.688.463,90	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>49.700,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO NA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PARI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONTRATO N° 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 028/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	71319	INSPEÇÃO DO TALUDE DE JUSANTE	PARA FERIFICAÇÃO DE OMBREIRAS, CRISTA, ENROCAMENTO, EXTRAVASOR E PARTE DA ÁREA DE MONTANTE. - INSPEÇÃO DO TALUDE DE JUSANTE	1,00	8.000,00000	8.000,00
2	71320	SONDAGEM TIPO STP	PARA VERIFICAR A RESISTÊNCIA DO SOLO COMPACTADO E A PRESENÇA DE AGUA NO MACIÇO. - SONDAGEM TIPO STP	1,00	15.700,00000	15.700,00
3	71321	COLETA DE SOLO NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO	BUSCANDO POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE PRESENÇA DE "PIPING" - COLETA DE SOLO NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO	1,00	12.000,00000	12.000,00
4	71322	LAUDO TÉCNICO	ONDE APOS ENSAIOS REALIZADOS, VAMOS LOCALIZAR O PROBLEMA À SER IDENTIFICADO E CORRIGIDO. - LAUDO TÉCNICO	1,00	14.000,00000	14.000,00
						<b>49.700,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--